# INSPECTUM AI · Резюме за ръководството · PI Report (DEMO)

**ДЕМО / СИНТЕТИЧНИ ДАННИ — не представляват одит на реален проект**

| | |
|---|---|
| Готовност на проекта | **74 / 100** |
| Комплектност на документацията | **86%** |
| Анализирани файлове | **320** |
| Установени констатации | **1 427** |
| Критични констатации | **64** |
| Позиции за количества / BOQ | **12 846** |
| Потенциални разходи за преработки | **USD 1.61M** |

## Тълкуване и ограничения

Това са илюстративни обобщени KPI за синтетичен демонстрационен набор от данни. Регистърът за изтегляне съдържа само шест примерни констатации, включително две критични. Не включва всичките 1,427 проблема или всичките 64 критични констатации.

Оценката от USD 1.61 million е сценарен разчет, а не потвърдени загуби или гарантирани икономии. Тя не представлява сбор от шестте примерни констатации.

В реален пълен PI Audit критичните и неднозначните резултати подлежат на задължителна извадкова инженерна проверка преди издаването на окончателния PI Report. Статусът Проверено от инженер в това демо е симулиран; реален клиентски проект не е проверяван.

Изпращането на връзка към документацията и предварителният преглед са безплатни. Project Scan е платен след съгласуване на индивидуалната му цена. Сто процента от платената сума за Scan се приспада от фиксираната обща цена на PI Audit. Documentation Production и Engineering Remediation & Redesign са допълнителни услуги по избор и с отделно ценообразуване.

## Илюстративен регистър на констатациите — шест избрани проблема

### ISS-MEP-0327 — Въздуховодът се пресича със стоманобетонна греда

Чертежът по вентилация MEP-508 показва правоъгълен въздуховод D-08, който преминава през зоната на стоманобетонна греда B-17. В конструктивния комплект няма потвърден одобрен детайл за отвора.

### ISS-COM-0053 — Пожароустойчивостта на преградната стена не е потвърдена

Спецификация W-08 не съдържа еднозначна препратка към изискваното свойство за предвиденото приложение. Това е пропуск в данните, не доказателство за нормативно нарушение.

### ISS-MEP-0142 — Недостатъчно пространство за обслужване на AHU-03

Габаритът на оборудването и необходимото място за изваждане на филтъра се застъпват с архитектурна преграда. Изискваният сервизен достъп трябва да се потвърди по данните на производителя.

### ISS-DOC-0089 — Несъответстващи ревизии на свързаните чертежи

Архитектурният лист ARC-204 Rev D препраща към конструктивен детайл, чиято съгласуваност със STR-116 Rev B остава непотвърдена. След координацията засегнатата количествена ведомост трябва да се прегледа.

### ISS-ARC-0204 — Отварянето на вратата ограничава свободния проход

Отвореното крило на врата намалява свободната ширина на прохода до сервизна зона. Приложимите изисквания зависят от предназначението на помещението и трябва да се проверят според местната нормативна уредба.

### ISS-QTO-0271 — Количествата оборудване се различават между спецификацията и BOQ

Примерната ведомост на оборудването съдържа 12 броя от тип EQUIP-041, докато демонстрационната BOQ съдържа 10. Причината за разликата не е установена.