INSPECTUM AI · Souhrnná zpráva · PI Report (DEMO)

UKÁZKA / SYNTETICKÁ DATA — nejde o audit skutečného projektu

Připravenost projektu	**74 / 100**
Úplnost dokumentace	**86%**
Analyzované soubory	**320**
Zjištěné problémy	**1 427**
Kritická zjištění	**64**
Položky výkazu množství / BOQ	**12 846**
Potenciální náklady na přepracování	**USD 1.61M**

Výklad a omezení

Jde o ilustrační souhrnné KPI syntetické demonstrační datové sady. Stažitelný registr obsahuje pouze šest ukázkových zjištění včetně dvou kritických. Neobsahuje všech 1,427 problémů ani všech 64 kritických zjištění.

Odhad USD 1.61 million představuje scénář možných nákladů, nikoli ověřené ztráty či zaručené úspory. Nejde o součet šesti ukázkových zjištění.

Ve skutečném úplném PI Audit procházejí kritické a nejednoznačné výsledky před vydáním finální PI Report povinným výběrovým inženýrským ověřením. Stav Ověřeno inženýrem je v demu simulovaný; žádný skutečný klientský projekt nebyl kontrolován.

Odeslání odkazu na dokumentaci a předběžná kontrola jsou zdarma. Project Scan je placený po odsouhlasení individuální ceny. Celá platba za Scan se započítá do pevné celkové ceny PI Audit. Documentation Production a Engineering Remediation & Redesign jsou volitelné, samostatně naceněné služby.

Ilustrační registr zjištění — šest vybraných záznamů

ISS-MEP-0327 — Vzduchotechnické potrubí koliduje se železobetonovým nosníkem

Výkres vzduchotechniky MEP-508 zobrazuje obdélníkové potrubí D-08 procházející prostorem železobetonového nosníku B-17. V konstrukční dokumentaci nebyl potvrzen schválený detail prostupu.

ISS-COM-0053 — Požární vlastnost příčky nebyla ověřena

Specifikace W-08 neuvádí jednoznačný odkaz na požadovanou vlastnost pro zamýšlené použití. Jde o chybějící údaj, nikoli důkaz porušení předpisů.

ISS-MEP-0142 — Nedostatečný servisní prostor pro AHU-03

Obrys zařízení a prostor potřebný pro vyjmutí filtru kolidují s architektonickou příčkou. Požadovaný servisní přístup je nutné ověřit podle dokumentace výrobce.

ISS-DOC-0089 — Rozpor v revizích souvisejících výkresů

Architektonický výkres ARC-204 Rev D odkazuje na konstrukční detail, jehož soulad se STR-116 Rev B nebyl potvrzen. Po koordinaci je nutné prověřit dotčený výkaz množství.

ISS-ARC-0204 — Otevírání dveří omezuje průchozí šířku

Otevřené dveřní křídlo zmenšuje průchozí šířku u servisní oblasti. Příslušné požadavky závisí na využití místnosti a musí se ověřit podle místní jurisdikce.

ISS-QTO-0271 — Počty zařízení se liší mezi výkazem a BOQ

V ukázkovém výkazu zařízení je 12 kusů typu EQUIP-041, zatímco demonstrační BOQ uvádí 10. Příčina rozdílu nebyla stanovena.