INSPECTUM AI · कार्यकारी सारांश · PI Report (डेमो)

डेमो / काल्पनिक डेटा — वास्तविक परियोजना का ऑडिट नहीं

परियोजना की तैयारी	**74 / 100**
दस्तावेज़ों की पूर्णता	**86%**
विश्लेषित फ़ाइलें	**320**
पहचाने गए निष्कर्ष	**1 427**
गंभीर निष्कर्ष	**64**
मात्रा / BOQ मदें	**12 846**
संभावित पुनर्कार्य लागत जोखिम	**USD 1.61M**

व्याख्या और सीमाएँ

ये कृत्रिम प्रदर्शन डेटासेट के समेकित उदाहरणात्मक KPI हैं। डाउनलोड योग्य समस्या रजिस्टर में केवल छह उदाहरण हैं, जिनमें दो गंभीर हैं। इसमें सभी 1,427 समस्याएँ या सभी 64 गंभीर निष्कर्ष शामिल नहीं हैं।

USD 1.61 मिलियन का जोखिम परिदृश्य-आधारित अनुमान है, न सत्यापित नुकसान, न गारंटीकृत बचत। यह छह उदाहरणात्मक निष्कर्षों का योग नहीं है।

वास्तविक पूर्ण PI Audit में अंतिम PI Report जारी करने से पहले गंभीर और अस्पष्ट परिणामों का अनिवार्य चयनित इंजीनियरिंग सत्यापन होता है। इस डेमो में इंजीनियर द्वारा जाँचा गया स्थिति नकली है; किसी वास्तविक ग्राहक परियोजना की जाँच नहीं हुई है।

दस्तावेज़ लिंक भेजना और प्रारंभिक डेस्क समीक्षा निःशुल्क हैं। Project Scan की अलग कीमत सहमत होने के बाद ही उसका भुगतान होता है। Scan शुल्क का 100% निश्चित कुल PI Audit कीमत में समायोजित होता है। Documentation Production और Engineering Remediation & Redesign अलग कीमत वाली वैकल्पिक सेवाएँ हैं।

उदाहरणात्मक समस्या रजिस्टर — छह चयनित निष्कर्ष

ISS-MEP-0327 — वायु नलिका प्रबलित कंक्रीट बीम से टकरा रही है

वेंटिलेशन ड्रॉइंग MEP-508 में आयताकार वायु नली D-08 प्रबलित कंक्रीट बीम B-17 के क्षेत्र से गुजरती है। संरचनात्मक दस्तावेज़ों में अनुमोदित पेनिट्रेशन विवरण की पुष्टि नहीं है।

ISS-COM-0053 — विभाजन दीवार के अग्नि-प्रदर्शन गुण का सत्यापन नहीं हुआ है

विनिर्देश W-08 अपने प्रस्तावित उपयोग के लिए आवश्यक विशेषता का स्पष्ट संदर्भ नहीं देता। यह डेटा की कमी है, भवन संहिता उल्लंघन का प्रमाण नहीं।

ISS-MEP-0142 — AHU-03 के रखरखाव के लिए पर्याप्त खाली जगह नहीं है

उपकरण के बाहरी आयाम और फ़िल्टर निकालने के लिए आवश्यक खाली स्थान वास्तु विभाजन-दीवार से टकराते हैं। आवश्यक पहुँच की पुष्टि निर्माता के डेटा से होनी चाहिए।

ISS-DOC-0089 — संबंधित ड्रॉइंग में संशोधन संस्करणों का टकराव

वास्तु शीट ARC-204 Rev D एक संरचनात्मक विवरण का संदर्भ देती है, जिसकी STR-116 Rev B से संगति अपुष्ट है। समन्वय के बाद प्रभावित मात्रा विवरणी की समीक्षा आवश्यक है।

ISS-ARC-0204 — दरवाज़े का खुलना बाधामुक्त रास्ते को सीमित करता है

खुला दरवाज़ा सेवा क्षेत्र के पास साफ़ मार्ग की चौड़ाई घटाता है। लागू पहुँच आवश्यकताएँ कक्ष के उपयोग पर निर्भर हैं और संबंधित क्षेत्राधिकार के अनुसार सत्यापित की जानी चाहिए।

ISS-QTO-0271 — उपकरण की मात्रा अनुसूची और BOQ में अलग है

उदाहरणात्मक उपकरण विवरणी में EQUIP-041 प्रकार की 12 इकाइयाँ हैं, जबकि डेमो BOQ में 10 हैं। अंतर का कारण स्थापित नहीं हुआ है।