INSPECTUM AI · Жетекчилик үчүн кыскача баяндама · PI Report (ДЕМО)

ДЕМО / СИНТЕТИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР — чыныгы долбоордун аудити эмес

Долбоордун даярдык деңгээли	**74 / 100**
Документтердин толуктугу	**86%**
Талданган файлдар	**320**
Аныкталган эскертүүлөр	**1 427**
Критикалык эскертүүлөр	**64**
Көлөмдөр / BOQ саптары	**12 846**
Кайра иштөөнүн мүмкүн болгон чыгымдары	**USD 1.61M**

Түшүндүрмө жана чектөөлөр

Бул KPI көрсөткүчтөрү синтетикалык демонстрациялык маалымат топтомунун жыйынтык мисалдары. Жүктөлүүчү эскертүүлөр реестринде алты гана үлгүлүү эскертүү бар, анын экөө критикалык. Реестрде бардык 1,427 эскертүү же бардык 64 критикалык эскертүү берилген эмес.

USD 1.61 миллион мүмкүн болгон чыгым — сценарийдик баа, ырасталган чыгым же кепилденген үнөм эмес. Бул алты үлгүлүү эскертүүнүн чыгымдарынын суммасы эмес.

Чыныгы толук PI Audit учурунда жыйынтык PI Report берилгенге чейин критикалык жана бир маанилүү эмес жыйынтыктар милдеттүү түрдө тандалма инженердик текшерүүдөн өтөт. Бул демодогу Инженер текшерген статусу моделденген; чыныгы кардардын долбоору текшерилген эмес.

Документтерге шилтеме жөнөтүү жана баштапкы документтерди кароо акысыз. Project Scan баасы өзүнчө макулдашылгандан кийин акы төлөнөт. Project Scan үчүн төлөмдүн 100% толук PI Auditтин бекитилген баасына чегерилет. Документтерди даярдоо жана инженердик көйгөйлөрдү оңдоо менен кайра долбоорлоо өзүнчө бааланган кошумча кызматтар.

Көрсөтмөлүк эскертүүлөр реестри — тандалган алты эскертүү

ISS-MEP-0327 — Аба өткөргүч темир-бетон устун менен кесилишет

MEP-508 желдетүү чиймесинде D-08 тик бурчтуу аба өткөргүч B-17 темир-бетон устуну жайгашкан аймактан өтөрү көрсөтүлгөн. Конструкциялар топтомунда өтмө тешиктин бекитилген түйүнү тастыкталган эмес.

ISS-COM-0053 — Тосмо дубалдын өрткө туруктуулугу текшерилген эмес

W-08 спецификациясында көздөлгөн колдонуу үчүн зарыл касиетке так шилтеме жок. Бул — маалымат жетишсиздиги, ченем бузулгандыгынын далили эмес.

ISS-MEP-0142 — AHU-03түү тейлөө үчүн бош орун жетишсиз

Жабдыктын өлчөмдөрү жана чыпканы чыгарууга керектүү бош аралык архитектуралык тосмо менен кагылышат. Керектүү жеткиликтүүлүк өндүрүүчүнүн маалыматы менен ырасталышы керек.

ISS-DOC-0089 — Байланышкан чиймелердеги ревизиялар дал келбейт

ARC-204 Rev D архитектуралык барагы STR-116 Rev B конструкциялык түйүнүнө шилтеме берет, бирок алардын шайкештиги тастыкталган эмес. Координациядан кийин тиешелүү көлөмдөр ведомостун кайра кароо керек.

ISS-ARC-0204 — Эшиктин ачылышы эркин өтүүнү чектейт

Ачылган эшиктин канаты тейлөө аймагынын жанында таза өтүү туурасын азайтат. Жеткиликтүүлүк талаптары бөлмөнүн колдонулушуна жараша болот жана тиешелүү юрисдикция боюнча текшерилиши керек.

ISS-QTO-0271 — Жабдуунун саны тизмек менен BOQ боюнча айырмаланат

Үлгүлүү жабдыктар ведомостунда EQUIP-041 түрүнүн 12 даанасы, ал көрсөтмөлүк BOQдо 10 даанасы берилген. Айырманын себеби аныкталган эмес.