INSPECTUM AI · Povzetek za vodstvo · PI Report (DEMO)

DEMO / SINTETIČNI PODATKI — ne gre za revizijo resničnega projekta

Pripravljenost projekta	**74 / 100**
Popolnost dokumentacije	**86%**
Analizirane datoteke	**320**
Zaznane ugotovitve	**1 427**
Kritične ugotovitve	**64**
Postavke količin / BOQ	**12 846**
Potencialna izpostavljenost stroškom predelav	**USD 1.61M**

Razlaga in omejitve

To so ponazoritveni zbirni KPI-ji sintetičnega demonstracijskega nabora podatkov. Register za prenos vsebuje le šest vzorčnih ugotovitev, od tega dve kritični. Register ne vsebuje vseh 1,427 ugotovitev ali vseh 64 kritičnih ugotovitev.

Izpostavljenost v višini USD 1.61 million je scenarijska ocena, ne potrjena izguba ali zajamčen prihranek. Ne gre za vsoto šestih vzorčnih ugotovitev.

Pri dejanskem celotnem PI Audit so kritični in nejasni rezultati pred izdajo končnega PI Report vključeni v obvezno selektivno inženirsko preverjanje. Status »Inženirsko preverjeno« je v tej demonstraciji simuliran; noben dejanski projekt naročnika ni bil preverjen.

Posredovanje povezave do dokumentacije in predhodni pregled dokumentov sta brezplačna. Project Scan je plačljiv po dogovoru o individualni ceni. Celotni znesek Scan se v celoti upošteva pri fiksni skupni ceni PI Audit. Documentation Production in Engineering Remediation & Redesign sta ločeni, neobvezni in posebej obračunani storitvi.

Ponazoritveni register ugotovitev — šest izbranih primerov

ISS-MEP-0327 — Prezračevalni kanal trči v armiranobetonski nosilec

Prezračevalni načrt MEP-508 prikazuje pravokotni kanal D-08, ki poteka skozi območje armiranobetonskega nosilca B-17. V konstrukcijski dokumentaciji ni potrjenega odobrenega detajla preboja.

ISS-COM-0053 — Požarna odpornost predelne stene ni preverjena

Specifikacija W-08 ne vsebuje nedvoumnega sklica na zahtevano lastnost za predvideno uporabo. To je vrzel v podatkih, ne dokaz kršitve predpisov.

ISS-MEP-0142 — Premalo prostora za vzdrževanje AHU-03

Prostornina opreme in potreben prostor za odstranitev filtra posegata v arhitekturno predelno steno. Potreben dostop je treba preveriti glede na proizvajalčeve podatke.

ISS-DOC-0089 — Neskladne revizije povezanih načrtov

Arhitekturni načrt ARC-204 Rev D se sklicuje na konstrukcijski detajl, katerega skladnost s STR-116 Rev B še ni potrjena. Po uskladitvi je treba pregledati prizadeti popis količin.

ISS-ARC-0204 — Odpiranje vrat omejuje prost prehod

Odprto vratno krilo zmanjša svetlo širino prehoda ob servisnem prostoru. Veljavne zahteve za dostop so odvisne od namembnosti in jih je treba preveriti za ustrezno jurisdikcijo.

ISS-QTO-0271 — Količine opreme se razlikujejo med popisom in BOQ

Ponazoritveni seznam opreme vsebuje 12 enot tipa EQUIP-041, demonstracijski BOQ pa 10. Vzrok razlike ni ugotovljen.