INSPECTUM AI · Përmbledhje ekzekutive · PI Report (DEMO)

DEMO / TË DHËNA SINTETIKE — jo auditim i një projekti real

Gatishmëria e projektit	**74 / 100**
Plotësia e dokumentacionit	**86%**
Skedarët e analizuar	**320**
Gjetjet e zbuluara	**1 427**
Gjetjet kritike	**64**
Zërat e sasive / BOQ-së	**12 846**
Ekspozimi ndaj kostove të mundshme të ripunimit	**USD 1.61M**

Interpretimi dhe kufizimet

Këto janë KPI agregate ilustruese për një grup të dhënash sintetike demonstrimi. Regjistri i shkarkueshëm përmban vetëm gjashtë gjetje shembull, përfshirë dy kritike. Ai nuk përmban të 1,427 gjetjet ose të 64 gjetjet kritike.

Ekspozimi prej USD 1.61 milion është vlerësim sipas skenarëve, jo humbje e verifikuar apo kursim i garantuar. Ai nuk është shuma e gjashtë gjetjeve shembull.

Në një PI Audit të plotë real, rezultatet kritike dhe të paqarta i nënshtrohen verifikimit të detyrueshëm inxhinierik me përzgjedhje para lëshimit të PI Report përfundimtar. Statusi Verifikuar nga inxhinieri në këtë demo është i simuluar; asnjë projekt real klienti nuk është kontrolluar.

Dërgimi i lidhjes së dokumentacionit dhe shqyrtimi paraprak janë falas. Project Scan paguhet pasi të jetë dakordësuar çmimi individual. 100% e tarifës Scan kreditohet në çmimin total fiks të PI Audit. Documentation Production dhe Engineering Remediation & Redesign janë shërbime opsionale me çmim të veçantë.

Regjistri ilustrues i gjetjeve — gjashtë gjetje të përzgjedhura

ISS-MEP-0327 — Kanali i ajrit përplaset me trarin prej betoni të armuar

Vizatimi i ventilimit MEP-508 tregon kanalin drejtkëndor D-08 që kalon në hapësirën e trarit prej betoni të armuar B-17. Në dokumentet konstruktive nuk është konfirmuar detaj i miratuar i depërtimit.

ISS-COM-0053 — Rezistenca ndaj zjarrit e murit ndarës nuk është verifikuar

Specifikimi W-08 nuk jep referencë të qartë për vetinë e kërkuar sipas përdorimit të synuar. Kjo është mungesë e të dhënave, jo provë e shkeljes së normave.

ISS-MEP-0142 — Hapësirë e pamjaftueshme për mirëmbajtjen e AHU-03

Gabariti i pajisjes dhe hapësira për nxjerrjen e filtrit bien ndesh me murin ndarës arkitekturor. Aksesi i kërkuar duhet konfirmuar sipas të dhënave të prodhuesit.

ISS-DOC-0089 — Revizione kontradiktore në vizatimet e lidhura

Fleta arkitekturore ARC-204 Rev D i referohet një detaji konstruktiv, përputhshmëria e të cilit me STR-116 Rev B mbetet e pakonfirmuar. Pas koordinimit duhet rishikuar pasqyra e sasive të prekura.

ISS-ARC-0204 — Hapja e derës kufizon kalimin e lirë

Fleta e derës kur hapet zvogëlon gjerësinë e kalimit të lirë pranë një zone shërbimi. Kërkesat e zbatueshme të aksesit varen nga përdorimi i dhomës dhe duhen verifikuar për juridiksionin përkatës.

ISS-QTO-0271 — Sasitë e pajisjeve ndryshojnë midis tabelës dhe BOQ

Pasqyra ilustruese e pajisjeve liston 12 njësi të tipit EQUIP-041, ndërsa BOQ demonstrues liston 10. Shkaku i diferencës nuk është përcaktuar.