INSPECTUM AI · สรุปสำหรับผู้บริหาร · PI Report (สาธิต)

ข้อมูลสาธิต / ข้อมูลจำลอง — ไม่ใช่การตรวจสอบโครงการจริง

ความพร้อมของโครงการ	**74 / 100**
ความครบถ้วนของเอกสาร	**86%**
ไฟล์ที่วิเคราะห์	**320**
ข้อค้นพบที่ตรวจพบ	**1 427**
ข้อค้นพบวิกฤต	**64**
รายการปริมาณงาน / BOQ	**12 846**
มูลค่าความเสี่ยงจากงานแก้ไข	**USD 1.61M**

การตีความและข้อจำกัด

KPI เหล่านี้เป็นค่าภาพรวมตัวอย่างจากชุดข้อมูลสาธิตสังเคราะห์ ทะเบียนที่ดาวน์โหลดได้มีข้อค้นพบตัวอย่างเพียงหกรายการ รวมถึงวิกฤตสองรายการ ไม่ได้มีข้อค้นพบทั้งหมด 1,427 รายการหรือข้อค้นพบวิกฤตทั้งหมด 64 รายการ

มูลค่าความเสี่ยง USD 1.61 ล้านเป็นการประเมินตามสถานการณ์ ไม่ใช่ความเสียหายที่ตรวจสอบยืนยันแล้วหรือการประหยัดที่รับประกัน และไม่ใช่ผลรวมของข้อค้นพบตัวอย่างหกรายการ

ในการทำ PI Audit ฉบับเต็มจริง ผลลัพธ์วิกฤตและคลุมเครือต้องผ่านการตรวจสอบทางวิศวกรรมแบบคัดเลือกที่บังคับ ก่อนออกรายงาน PI Report ขั้นสุดท้าย สถานะ ตรวจสอบโดยวิศวกร ในเดโมนี้เป็นข้อมูลจำลอง ไม่มีการตรวจสอบโครงการลูกค้าจริง

การส่งลิงก์เอกสารและการทบทวนเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่าย Project Scan เป็นบริการชำระเงินหลังตกลงราคาเฉพาะโครงการ โดยนำค่าบริการ Scan ร้อยละ 100 ไปหักออกจากราคารวมแบบคงที่ของ PI Audit ส่วน Documentation Production และ Engineering Remediation & Redesign เป็นบริการทางเลือกที่คิดราคาแยกต่างหาก

ทะเบียนข้อค้นพบตัวอย่าง — ข้อค้นพบที่เลือกหกรายการ

ISS-MEP-0327 — ท่อลมชนกับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบระบบระบายอากาศ MEP-508 แสดงท่อลมสี่เหลี่ยม D-08 ผ่านบริเวณที่คานคอนกรีตเสริมเหล็ก B-17 อยู่ โดยยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดช่องทะลุที่อนุมัติแล้วในชุดเอกสารโครงสร้าง

ISS-COM-0053 — ยังไม่ได้ตรวจยืนยันสมรรถนะการทนไฟของผนังกั้น

ข้อกำหนด W-08 ไม่อ้างอิงคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับการใช้งานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน นี่เป็นช่องว่างของข้อมูล ไม่ใช่หลักฐานการฝ่าฝืนข้อกำหนด

ISS-MEP-0142 — พื้นที่สำหรับบำรุงรักษา AHU-03 ไม่เพียงพอ

ขอบเขตอุปกรณ์และระยะสำหรับถอดไส้กรองขัดแย้งกับผนังกั้นทางสถาปัตยกรรม ต้องยืนยันระยะเข้าถึงที่จำเป็นตามข้อมูลผู้ผลิต

ISS-DOC-0089 — รุ่นแก้ไขแบบที่เชื่อมโยงกันขัดแย้งกัน

แบบสถาปัตยกรรม ARC-204 Rev D อ้างอิงรายละเอียดโครงสร้างที่ยังไม่ได้ยืนยันความสอดคล้องกับ STR-116 Rev B ต้องทบทวนตารางปริมาณงานที่เกี่ยวข้องหลังการประสานแบบ

ISS-ARC-0204 — การเปิดบานประตูลดพื้นที่ทางเดินโล่ง

บานประตูเมื่อเปิดลดความกว้างทางผ่านสุทธิใกล้พื้นที่บริการ ข้อกำหนดการเข้าถึงขึ้นอยู่กับการใช้งานห้องและต้องตรวจสอบตามเขตอำนาจที่ใช้บังคับ

ISS-QTO-0271 — ปริมาณอุปกรณ์ไม่ตรงกันระหว่างตารางรายการกับ BOQ

ตารางอุปกรณ์ตัวอย่างระบุ EQUIP-041 จำนวน 12 เครื่อง แต่ BOQ สาธิตระบุ 10 เครื่อง ยังไม่ทราบสาเหตุของความแตกต่าง