INSPECTUM AI · Rəhbərlik üçün icmal · PI Report (NÜMAYİŞ)

DEMO / SİNTETİK MƏLUMATLAR — real layihənin auditi deyil

Layihənin tikintiyə hazırlığı	**74 / 100**
Sənədlərin tamlığı	**86%**
Təhlil olunmuş fayllar	**320**
Aşkar olunmuş iradlar	**1 427**
Kritik iradlar	**64**
Həcm / BOQ mövqeləri	**12 846**
Potensial təkrar iş xərcləri riski	**USD 1.61M**

İzah və məhdudiyyətlər

Bunlar nümayiş üçün sintetik məlumat dəstinin nümunəvi yekun KPI göstəriciləridir. Yüklənə bilən iradlar reyestrində yalnız altı nümunəvi irad, o cümlədən iki kritik irad var. Reyestr 1,427 iradın və ya 64 kritik iradın hamısını əhatə etmir.

USD 1.61 million məbləğində risk ssenari əsasında hesablanmış qiymətləndirmədir; təsdiqlənmiş zərər və ya zəmanətli qənaət deyil. Altı nümunəvi iradın cəmi deyil.

Real tam PI Audit zamanı kritik və qeyri-müəyyən nəticələr yekun PI Report verilməzdən əvvəl məcburi seçmə mühəndis yoxlamasından keçir. Nümayişdə Mühəndis yoxlayıb statusu simulyasiya edilib; heç bir real müştəri layihəsi yoxlanmayıb.

Sənədlərə bağlantının təqdim edilməsi və ilkin masaüstü baxış pulsuzdur. Project Scan fərdi qiyməti razılaşdırıldıqdan sonra ödənişlidir. Scan haqqının 100%-i sabit ümumi PI Audit qiymətindən çıxılır. Documentation Production və Engineering Remediation & Redesign ayrıca qiymətləndirilən könüllü xidmətlərdir.

Nümunəvi İradlar Reyestri — seçilmiş altı irad

ISS-MEP-0327 — Hava kanalı dəmir-beton tir ilə toqquşur

MEP-508 ventilyasiya çertyojunda D-08 düzbucaqlı hava kanalı B-17 dəmir-beton tirinin tutduğu zonadan keçir. Konstruksiya sənədlərində təsdiqlənmiş keçid detalı müəyyən edilməyib.

ISS-COM-0053 — Arakəsmənin yanğına davamlılıq göstəricisi təsdiqlənməyib

W-08 spesifikasiyasında nəzərdə tutulan istifadə üçün tələb olunan xüsusiyyətə birmənalı istinad yoxdur. Bu, məlumat çatışmazlığıdır, normativ pozuntunun sübutu deyil.

ISS-MEP-0142 — AHU-03 üçün texniki xidmət boşluğu kifayət deyil

Avadanlığın tutduğu sahə və filtrin çıxarılması üçün tələb olunan boşluq memarlıq arakəsməsi ilə toqquşur. Xidmət üçün tələb olunan giriş istehsalçının məlumatlarına əsasən təsdiqlənməlidir.

ISS-DOC-0089 — Əlaqəli çertyojlarda reviziya uyğunsuzluğu

ARC-204 Rev D memarlıq çertyoju STR-116 Rev B ilə uyğunluğu hələ təsdiqlənməmiş konstruksiya detalına istinad edir. Əlaqələndirmədən sonra təsirlənən həcm cədvəli yenidən yoxlanmalıdır.

ISS-ARC-0204 — Qapının açılma istiqaməti sərbəst keçidi məhdudlaşdırır

Açıq qapı qanadı xidmət zonası yaxınlığında keçidin sərbəst enini azaldır. Müvafiq giriş tələbləri otağın istifadəsindən asılıdır və tətbiq olunan ölkə qaydalarına əsasən yoxlanmalıdır.

ISS-QTO-0271 — Avadanlıq miqdarları cədvəl ilə BOQ arasında fərqlənir

Nümunəvi avadanlıq cədvəlində EQUIP-041 tipli 12 ədəd göstərildiyi halda, nümayiş BOQ-sunda 10 ədəd qeyd olunub. Fərqin səbəbi müəyyən edilməyib.