INSPECTUM AI · Sažetak za rukovodstvo · PI Report (DEMO)

DEMO / SINTETIČKI PODACI — nije revizija stvarnog projekta

Spremnost projekta	**74 / 100**
Potpunost dokumentacije	**86%**
Analizirane datoteke	**320**
Otkriveni nalazi	**1 427**
Kritični nalazi	**64**
Stavke količina / BOQ-a	**12 846**
Potencijalni trošak ponovnih radova	**USD 1.61M**

Tumačenje i ograničenja

Ovo su ilustrativni zbirni KPI-jevi sintetičkog demonstracijskog skupa podataka. Registar nalaza za preuzimanje sadrži samo šest oglednih nalaza, uključujući dvije kritične stavke. Registar ne obuhvaća svih 1.427 nalaza ni sva 64 kritična nalaza.

Izloženost od USD 1.61 milijuna predstavlja scenarijsku procjenu, a ne potvrđene gubitke ili zajamčene uštede. Nije jednaka zbroju šest oglednih nalaza.

U stvarnom punom PI Auditu kritični i nejasni rezultati prolaze obaveznu selektivnu inženjersku provjeru prije izdavanja završnog PI Reporta. Status Inženjerski provjereno u ovom demu simuliran je; nije provjeren nijedan stvarni klijentski projekat.

Slanje poveznice na dokumentaciju i preliminarni pregled besplatni su. Project Scan naplaćuje se nakon dogovora o individualnoj cijeni. Sto posto naknade za Scan uračunava se u ukupnu fiksnu cijenu PI Audita. Documentation Production i Engineering Remediation & Redesign zasebne su dobrovoljne usluge koje se posebno naplaćuju.

Ilustrativni registar nalaza — šest odabranih nalaza

ISS-MEP-0327 — Ventilacijski kanal presijeca armiranobetonsku gredu

Na ventilacijskom crtežu MEP-508 pravokutni kanal D-08 prolazi kroz prostor koji zauzima armiranobetonska greda B-17. U konstrukcijskoj dokumentaciji nije potvrđen odobren detalj prodora.

ISS-COM-0053 — Nije potvrđena protupožarna karakteristika pregrade

Specifikacija W-08 ne sadrži nedvosmislenu referencu na traženo svojstvo za predviđenu namjenu. To je nedostatak podataka, a ne dokaz kršenja propisa.

ISS-MEP-0142 — Nedostatan prostor za održavanje AHU-03

Gabarit uređaja i prostor za izvlačenje filtra zadiru u arhitektonsku pregradu. Potreban servisni pristup mora se potvrditi prema podacima proizvođača.

ISS-DOC-0089 — Proturječne revizije povezanih crteža

Arhitektonski list ARC-204 Rev D poziva se na konstruktivni detalj čija usklađenost s STR-116 Rev B nije potvrđena. Povezani spisak količina potrebno je pregledati nakon koordinacije.

ISS-ARC-0204 — Otvaranje vrata ograničava slobodan prolaz

Otvoreno krilo vrata smanjuje slobodnu širinu prolaza uz servisni prostor. Primjenjivi zahtjevi pristupa ovise o namjeni prostorije i moraju se provjeriti za odgovarajuću jurisdikciju.

ISS-QTO-0271 — Količine opreme razlikuju se između spiska i BOQ-a

Ilustrativni spisak opreme sadrži 12 jedinica tipa EQUIP-041, a demonstracijski BOQ navodi 10. Uzrok razlike nije utvrđen.