INSPECTUM AI · Գործադիր ամփոփում · PI Report (ԴԵՄՈ)

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ / ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՏՎՅԱԼՆԵՐ — իրական նախագծի աուդիտ չէ

Նախագծի պատրաստվածություն	**74 / 100**
Փաստաթղթերի ամբողջականություն	**86%**
Վերլուծված ֆայլեր	**320**
Հայտնաբերված խնդիրներ	**1 427**
Կրիտիկական խնդիրներ	**64**
Ծավալների / BOQ տողեր	**12 846**
Հնարավոր վերամշակման ծախսային ռիսկ	**USD 1.61M**

Մեկնաբանություն և սահմանափակումներ

Սրանք սինթետիկ ցուցադրական հավաքածուի համախառն KPI-ներ են: Ներբեռնվող խնդիրների գրանցամատյանը պարունակում է ընդամենը վեց օրինակ, ներառյալ երկու կրիտիկականը: Այն չի ներառում բոլոր 1,427 խնդիրները կամ բոլոր 64 կրիտիկական խնդիրները:

USD 1.61 միլիոն ծախսային ռիսկը սցենարային գնահատական է, ոչ թե հաստատված կորուստ կամ երաշխավորված խնայողություն: Այն վեց օրինակային խնդիրների գումարը չէ:

Իրական ամբողջական PI Audit-ի շրջանակում կրիտիկական և ոչ միանշանակ արդյունքները մինչև վերջնական PI Report-ի թողարկումն անցնում են պարտադիր ընտրանքային ինժեներական ստուգում: Այս ցուցադրական հաշվետվության «Ինժեներական ստուգումն ավարտված է» կարգավիճակը մոդելավորված է. իրական հաճախորդի նախագիծ չի ստուգվել:

Փաստաթղթերի հղման ուղարկումն ու նախնական ծանոթացումը անվճար են: Project Scan-ը վճարովի է՝ անհատական գնի համաձայնեցումից հետո: Scan-ի վճարի 100%-ը հաշվանցվում է ֆիքսված ամբողջական PI Audit գնի մեջ: Documentation Production և Engineering Remediation & Redesign ծառայությունները կամընտիր են և գնահատվում են առանձին:

Ցուցադրական խնդիրների գրանցամատյան — վեց ընտրված խնդիր

ISS-MEP-0327 — Օդատար խողովակը բախվում է երկաթբետոնե հեծանին

MEP-508 օդափոխության գծագրում ուղղանկյուն D-08 օդատարն անցնում է երկաթբետոնե B-17 հեծանի զբաղեցրած գոտով: Կոնստրուկտիվ փաթեթում հաստատված անցքի հանգույցը չի հայտնաբերվել:

ISS-COM-0053 — Միջնապատի հրդեհադիմադրության ցուցանիշը ստուգված չէ

W-08 բնութագիրը չի պարունակում նախատեսված կիրառության համար պահանջվող հատկության միանշանակ հղում: Սա տվյալների բաց է, ոչ թե նորմի խախտման ապացույց:

ISS-MEP-0142 — AHU-03-ի սպասարկման համար բավարար ազատ տարածք չկա

Սարքավորման արտաքին չափերը և ֆիլտրի դուրսբերման համար անհրաժեշտ ազատ տարածքը հակասում են ճարտարապետական միջնապատի դիրքին: Պահանջվող սպասարկման տարածքը պետք է ճշտել արտադրողի տվյալներով:

ISS-DOC-0089 — Կապակցված գծագրերում վերանայումների հակասություն կա

ARC-204 Rev D ճարտարապետական թերթը հղվում է կոնստրուկտիվ հանգույցի, որի համահունչությունը STR-116 Rev B-ի հետ դեռ հաստատված չէ: Ազդվող ծավալային աղյուսակը համաձայնեցումից հետո պետք է վերանայվի:

ISS-ARC-0204 — Դռան բացումը սահմանափակում է ազատ անցումը

Բացված դռան փեղկը սպասարկման գոտու մոտ նվազեցնում է ազատ անցման լայնությունը: Մուտքի կիրառելի պահանջները կախված են տարածքի գործառույթից և պետք է ստուգվեն տվյալ իրավազորության համար:

ISS-QTO-0271 — Սարքավորումների քանակները տարբեր են ցանկում և BOQ-ում

Ցուցադրական սարքավորումների աղյուսակում նշված է EQUIP-041 տեսակի 12 միավոր, իսկ ցուցադրական BOQ-ում՝ 10: Տարբերության պատճառը հաստատված չէ: