INSPECTUM AI · Басшылыққа арналған түйін · PI Report (ДЕМО)

ДЕМО / СИНТЕТИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР — нақты жоба аудиті емес

Жобаның дайындық деңгейі	**74 / 100**
Құжаттама толықтығы	**86%**
Талданған файлдар	**320**
Анықталған ескертулер	**1 427**
Сыни ескертулер	**64**
Көлемдер / BOQ жолдары	**12 846**
Қайта орындаудың әлеуетті шығындары	**USD 1.61M**

Түсіндірме және шектеулер

Бұл KPI көрсеткіштері синтетикалық демонстрациялық деректер жиынтығының жиынтық мысалдары. Жүктелетін ескертулер тізілімінде тек алты үлгілік ескерту бар, оның екеуі сыни. Тізілімде барлық 1,427 ескерту немесе барлық 64 сыни ескерту берілмеген.

USD 1.61 миллион ықтимал шығын — сценарийлік баға, расталған шығын немесе кепілді үнем емес. Бұл алты үлгілік ескерту сомасының жиынтығы емес.

Нақты толық PI Audit кезінде қорытынды PI Report берілгенге дейін сыни және екіұшты нәтижелер міндетті түрде іріктемелі инженерлік тексеруден өтеді. Осы демонстрациядағы Инженер тексерген мәртебесі модельденген; нақты клиент жобасы тексерілген жоқ.

Құжаттамаға сілтеме жіберу және бастапқы құжаттық шолу тегін. Project Scan құны жеке келісілгеннен кейін ақылы болады. Project Scan төлемінің 100%-ы толық PI Audit-тің бекітілген бағасына есептеледі. Құжаттаманы дайындау және инженерлік мәселелерді түзету мен қайта жобалау — бөлек бағаланатын қосымша қызметтер.

Көрсетілімдік ескертулер тізілімі — таңдалған алты ескерту

ISS-MEP-0327 — Ауа өткізгіш темірбетон арқалықпен қиылысады

MEP-508 желдету сызбасында D-08 тікбұрышты ауа арнасы B-17 темірбетон арқалығы орналасқан аймақтан өтетіні көрсетілген. Конструкциялар құжаттамасында өтпе тесікке арналған бекітілген торап расталмаған.

ISS-COM-0053 — Аралық қабырғаның отқа төзімділік көрсеткіші расталмаған

W-08 спецификациясында жоспарланған қолданысқа қажетті қасиетке нақты сілтеме жоқ. Бұл — дерек жетіспеушілігі, норматив бұзылғанының дәлелі емес.

ISS-MEP-0142 — AHU-03-ке техникалық қызмет көрсетуге орын жеткіліксіз

Жабдық өлшемдері мен сүзгіні шығаруға қажетті бос кеңістік сәулеттік арақабырғаға қайшы келеді. Қажетті қолжетімділік өндіруші деректерімен нақтылануы тиіс.

ISS-DOC-0089 — Байланысты сызбалардағы ревизиялар сәйкес келмейді

ARC-204 Rev D сәулеттік парағы STR-116 Rev B конструкциялық торабына сілтейді, бірақ олардың үйлесімділігі расталмаған. Үйлестіруден кейін тиісті көлемдер ведомосы қайта қаралуы керек.

ISS-ARC-0204 — Есіктің ашылуы еркін өтетін жолды тарылтады

Ашылған есік жармасы қызмет көрсету аймағының жанында таза өту енін азайтады. Қолжетімділікке қойылатын талаптар бөлменің мақсатына байланысты және тиісті юрисдикция үшін тексерілуі тиіс.

ISS-QTO-0271 — Жабдық саны кесте мен BOQ арасында сәйкес емес

Үлгілік жабдықтар ведомосында EQUIP-041 түрінің 12 данасы, ал көрсетілімдік BOQ-та 10 данасы берілген. Айырмашылықтың себебі анықталмаған.