INSPECTUM AI · Сажетак за руководство · PI Report (ДЕМО)

ДЕМО / СИНТЕТИЧКИ ПОДАЦИ — није ревизија стварног пројекта

Спремност пројекта	**74 / 100**
Потпуност документације	**86%**
Анализиране датотеке	**320**
Откривени налази	**1 427**
Критични налази	**64**
Ставке количина / БОQ-а	**12 846**
Потенцијални трошак поновних радова	**USD 1.61M**

Тумачење и ограничења

Ово су илустративни збирни КПИ-јеви синтетичког демонстрацијског скупа података. Регистар налаза за преузимање садржи само шест огледних налаза, укључујући двије критичне ставке. Регистар не обухваћа свих 1.427 налаза ни сва 64 критична налаза.

Изложеност од USD 1.61 милијуна представља сценаријску процену, а не потврђене губитке или зајамчене уштеде. Није једнака збрoју шест огледних налаза.

У стварном пуном ПИ Аудиту критични и нејасни резултати пролазе обавезну селективну инжењерску проверу пре издавања завршног ПИ Репорта. Статус Инжењерски проверено у овом дему симулиран је; није проверен ниједан стварни клијентски пројекат.

Слање повезнице на документацију и прелиминарни преглед бесплатни су. Project Scan наплаћује се након договора о индивидуалној цени. Сто посто накнаде за Сцан урачунава се у укупну фиксну цену ПИ Аудита. Доцументатион Продуцтион и Енгинееринг Ремедиатион & Редесигн засебне су добровољне услуге које се посебно наплаћују.

Илустративни регистар налаза — шест одабраних налаза

ISS-MEP-0327 — Вентилацијски канал пресијеца армиранобетонску греду

На вентилацијском цртежу MEP-508 правокутни канал Д-08 пролази кроз простор који заузима армиранобетонска греда Б-17. У конструкцијској документацији није потврђен одобрен детаљ продора.

ISS-COM-0053 — Није потврђена протупожарна карактеристика преграде

Спецификација W-08 не садржи недвосмислену референцу на тражено својство за предвиђену намјену. То је недостатак података, а не доказ кршења прописа.

ISS-MEP-0142 — Недостатан простор за одржавање АХУ-03

Габарит уређаја и простор за извлачење филтра задиру у архитектонску преграду. Потребан сервисни приступ мора се потврдити према подацима произвођача.

ISS-DOC-0089 — Протурјечне ревизије повезаних цртежа

Архитектонски лист ARC-204 Рев Д позива се на конструктивни детаљ чија усклађеност с STR-116 Рев Б није потврђена. Повезани списак количина потребно је прегледати након координације.

ISS-ARC-0204 — Отварање врата ограничава слободан пролаз

Отворено крило врата смањује слободну ширину пролаза уз сервисни простор. Примењиви захтјеви приступа овисе о намјени просторије и морају се проверити за одговарајућу јурисдикцију.

ISS-QTO-0271 — Количине опреме разликују се између списка и БОQ-а

Илустративни списак опреме садржи 12 јединица типа EQUIP-041, а демонстрацијски BOQ наводи 10. Узрок разлике није утврђен.