INSPECTUM AI · Rahbariyat uchun xulosa · PI Report (DEMO)

DEMO / SUN’IY MA’LUMOTLAR — haqiqiy loyiha auditi emas

Loyihaning tayyorligi	**74 / 100**
Hujjatlarning to‘liqligi	**86%**
Tahlil qilingan fayllar	**320**
Aniqlangan muammolar	**1 427**
Kritik muammolar	**64**
Hajmlar / BOQ satrlari	**12 846**
Qayta ishlashning ehtimoliy xarajatlari	**USD 1.61M**

Izohlar va cheklovlar

Bu sintetik demo to‘plamning yig‘ma KPI ko‘rsatkichlari. Yuklab olinadigan muammolar reyestrida faqat oltita misol, jumladan ikkita kritik muammo bor. Reyestr barcha 1,427 muammoni ham, barcha 64 kritik muammoni ham o‘z ichiga olmaydi.

USD 1.61 million xarajat xavfi ssenariy asosidagi baho bo‘lib, tasdiqlangan zarar yoki kafolatlangan tejash emas. U oltita misolning yig‘indisi emas.

Haqiqiy to‘liq PI Audit da kritik va noaniq natijalar yakuniy PI Report berilishidan oldin majburiy tanlab muhandislik tekshiruvidan o‘tadi. Ushbu demodagi «Muhandislik tekshiruvidan o‘tgan» holati taqlidiy; real mijoz loyihasi tekshirilmagan.

Hujjatlar havolasini yuborish va dastlabki ko‘rib chiqish bepul. Project Scan alohida narxi kelishilgandan keyin pullik. Scan to‘lovining 100% qismi to‘liq PI Audit ning kelishilgan qat’iy narxiga hisoblanadi. Documentation Production hamda Engineering Remediation & Redesign ixtiyoriy, alohida narxlanadigan xizmatlardir.

Namunaviy muammolar reyestri — oltita tanlangan muammo

ISS-MEP-0327 — Havo kanali temir-beton to‘sin bilan to‘qnashmoqda

MEP-508 ventilyatsiya chizmasida D-08 to‘g‘ri to‘rtburchak havo kanali B-17 temir-beton to‘sin egallagan zonadan o‘tadi. Konstruktiv hujjatlarda tasdiqlangan o‘tish teshigi detali aniqlanmagan.

ISS-COM-0053 — To‘siq devorning yong‘inga chidamlilik xususiyati tasdiqlanmagan

W-08 spetsifikatsiyasi mo‘ljallangan qo‘llanish uchun zarur xossaga aniq havola bermaydi. Bu ma’lumotdagi kamchilik, me’yor buzilgani isboti emas.

ISS-MEP-0142 — AHU-03 ga texnik xizmat ko‘rsatish uchun joy yetarli emas

Uskuna o‘lchamlari va filtrni olish uchun zarur bo‘sh joy arxitektura pardevoriga to‘g‘ri kelmoqda. Xizmat ko‘rsatish joyi ishlab chiqaruvchi ma’lumotlariga ko‘ra tasdiqlanishi kerak.

ISS-DOC-0089 — Bog‘langan chizmalardagi tahrirlar bir-biriga zid

ARC-204 Rev D arxitektura varag‘ida keltirilgan konstruktiv detalning STR-116 Rev B bilan muvofiqligi hali tasdiqlanmagan. Bog‘liq hajmlar jadvali muvofiqlashtirishdan keyin qayta ko‘rib chiqilishi kerak.

ISS-ARC-0204 — Eshikning ochilishi erkin o‘tish yo‘lagini cheklaydi

Ochilgan eshik tavaqasi xizmat zonasida o‘tishning sof enini kamaytiradi. Kirish talablari xonadan foydalanishga bog‘liq va tegishli yurisdiksiya bo‘yicha tekshirilishi kerak.

ISS-QTO-0271 — Jihozlar miqdori jadval va BOQda farq qiladi

Namunaviy uskunalar jadvalida EQUIP-041 turidagi 12 dona ko‘rsatilgan, demo BOQ da esa 10 dona. Farqning sababi aniqlanmagan.